



1. Szczegół konstrukcji dachu nad otwarciem przy szczycie od południowego-wschodu



2. Różnica w grubości posadzki na poddaszu – częściowe ocieplenie




3. Wylot kanalizacji na poddaszu




4. Szczegół komina i prześwity w pokryciu



5. Kosz w rejonie łącznika




6. Obwis rysi [7%] w kierunku na południowy-wschód




7. Obrót murłaty (17% !)



8. Obwis rysy [10%] w kierunku na północny-wschód




9. Dach nad łącznikiem i prześwity w pokryciu dachu



10. Szczegół połączenia jętki i krokwi głównej



11. Szczegół kalenicy od środka. Widoczne zacieki na krokwi




12. Częściowe ocieplenie posadzki poddasza, do ½ wysokości murłaty





13. Wylot komina w poddaszu i wentylacji kanalizacji




14. Wylot następnego komina w przestrzeni poddasza




15. Szczegół połączenia jętki do krokwi oraz krokwi otwarcia pulpitowego do krokwi głównej



16. Szczegół konstrukcji dachu przy kalenicy




17. Ogólny widok konstrukcji dachu w kierunku północno-zachodnim. Widoczne prześwity w pokryciu dachu



18. Ogólny widok konstrukcji dachu. Na prawo przejście przez łącznik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Widok od południowego-wschodu



Widok od wschodu




Widok od północnego-wschodu



Widok od północy



Widok od zachodu



Widok od zachodu



Widok od południa